


说明

主要部件




功能

板式换热器由一组金属波纹板构成，其上带有开孔，开孔形成液体流动的通道，热量将在两种液体之间传递。

这组波纹板装配在一块固定板和一块压紧板之间，并通过拉紧螺栓压紧。这些板片上都装有密封

垫，密封垫对板间通道起密封作用并使液体流入相邻通道。板片波纹引起液体紊流并支撑板片承受差压。

板组装配原理



半焊接式 PHE

半焊接式PHE的功能与传统PHE的功能相同，但是对于维修的说明，本手册并非完全适用。如有关半焊接式PHE的清洗与维修，请与MCD当地办事处联系。